

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące środków ochrony oczu i twarzy stosowanych w pracach budowlanych, przemysłowych i warsztatowych

OSTRZEŻENIE!

Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do produktu. Niewłaściwe użytkowanie środków ochrony oczu i twarzy, nieprzestrzeganie poniższych instrukcji stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

1. IDENTYFIKACJA

- **Produkt:** Okulary ochronne / gogle ochronne / osłony twarzy / przyłbice.
- **Dane produktu:** Szczegółowy model, typ, klasa optyczna, symbole odporności mechanicznej oraz numer partii znajdują się bezpośrednio na etykiecie produktu lub opakowaniu.

2. GŁÓWNE ZAGROŻENIA

- **Uderzenia i odpryski:** Ryzyko trafienia odpryskami ciał stałych o wysokiej prędkości (odłamki metalu, betonu, tynku).
- **Rozbryzgi i ciecze:** Ryzyko wniknięcia szkodliwych substancji chemicznych pod osłonę oczu.
- **Szkodliwe promieniowanie:** Ryzyko uszkodzenia wzroku przez promieniowanie optyczne (UV, IR, laser, łuk spawalniczy).
- **Zanieczyszczenie pyłowe:** Emisja drobnych pyłów i opiłków drażniących gałkę oczną.
- **Ograniczenie widoczności:** Parowanie, zarysowania lub zabrudzenia wizjera zwiększające ryzyko błędów podczas pracy.

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZED URUCHOMIENIEM

- **Kontrola wizualna:** Przed każdym założeniem bezwzględnie sprawdź stan techniczny osłony.
- **Wycofanie z użycia:** Nie używaj szybki pękniętej, mocno porysowanej, zmatowiałej lub ze zniszczoną powłoką ochronną.
- **Kompatybilność zagrożeń:** Upewnij się, że klasa mechaniczna (S, F, B, A) nie jest NIŻSZA niż energia potencjalnego uderzenia.
- **Weryfikacja filtrów:** Sprawdź zgodność stopnia zaciemnienia filtra z rodzajem emitowanego promieniowania (np. przy spawaniu).

4. MONTAŻ I EKSPLOATACJA

- **Dopasowanie wymiarowe:** Środki ochrony muszą idealnie przylegać do twarzy, nie mogą zsuwać się ani uciskać głowy.
- **Regulacja elementów:** Przed pracą wyreguluj długość zauszników lub napięcie elastycznej taśmy nagłowia.
- **Ciągłość ochrony:** Nie zdejmuj osłony ani okularów w strefie niebezpiecznej, nawet podczas krótkich przerw.
- **Okulary korekcyjne:** Pamiętaj, że uderzenie w osłonę noszoną na okularach korekcyjnych może przenieść siłę i uszkodzić twarz.

5. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (BHP)

Podczas prac generujących wysokie ryzyko odprysków i zanieczyszczeń bezwzględnie stosuj:

- **Maszkę przeciwpyłową:** Z odpowiednim filtrem chroniącym drogi oddechowe przed pyłem technicznym.
- **Ochronniki słuchu:** Ochrona przed wysokim poziomem hałasu generowanym podczas pracy maszyn.
- **Hełm ochronny:** Kompatybilny ze stosowanymi goglami lub osłoną twarzy w celu ochrony głowy.

6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- **Suchy magazyn:** Przechowuj środki ochrony w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- **Ochrona przed UV:** Unikaj narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych osłabiających strukturę tworzyw.
- **Etui ochronne:** Talerze wizyjne i gogle przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym pokrowcu, by uniknąć rys.
- **Prawidłowa konserwacja:** Myj wyłącznie letnią wodą z mydłem, susz miękką mikrofibrą; nie stosuj agresywnej chemii.

7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

- **Utylizacja:** Zużyty produkt (wykonany z tworzyw sztucznych i gumy) nie stanowi odpadu komunalnego.
- **Recykling:** Należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami, oddając do punktu PSZOK do odpowiedniego kontenera.